





























X-GIS2. Maa-amet. Kõik õigused kaitstud.

0 25 50m

- Tõrje tegevuse käigus selgus, et 1994. aastal kalda kindlustuseks paigaldatud geotekstiili kihtide all on ka pargitatra taime juurte kogumid. Kogu Palupõhja kalda kindlustuse rajatis, mis koosneb kahest kihist geotekstiilist ja mis on raud-kobadega pinnasesse kinnitatud, on suuresti amortiseerunud. Vajalik on tellida kogu rajatise kohta eksperthinnangut, mis koosneks seisundi hinnangust, olukorra analüüsist ning soovitustest rajatise rekonstrueerimiseks või uuendamiseks. Ekspertiisi soovituste põhjal tuleks koostada projekt Palupõhja jõekääru kalda kindlustamiseks viisil, mis ühtlasi lahendaks invasiivse võõrliigi pargitatra laienemise probleemi.